

応急修理写真台紙（床）

（ 武雄 太郎 邸）

施工前写真

- ・ 浸水している写真
- ・ 浸水後の被害状況が分かる写真
- ・ 現状の写真
- ・ 床組が見える状態の写真 のいずれか

必要な説明（申告）内容

- ・ 破損内容又は悪臭
- ・ 施工内容（床下地、断熱材等の交換など）

注意

- ・ 汚泥、汚水が木材部へ染みつき、**悪臭がある場合は破損になる。** OK

写真No. 1

場所：寝室

施工前 ・ 施工中 ・ 施工後

※いずれかに○をつけてください

修理箇所・内容

床下地板、床組の悪臭があり、
交換が必要である。

写真No. 1

場所：寝室

施工前 ・ 施工中 ・ 施工後

※いずれかに○をつけてください

修理箇所・内容

大引、根太、床板を交換する。

写真No.

場所：

施工前 ・ 施工中 ・ 施工後

※いずれかに○をつけてください

修理箇所・内容