


⑧橋小学校区 通学路合同点検等対策必要箇所位置図



06:対策済

08:対策済

05:対策済

02:対策済

04:対策済

13:対策済

12:

07:対策済

11:対策済

14:

01:対策済

10:対策済

09:対策済

03:対策済